

## Codierungen W212 S212 A207 C207

### **Ab Serienbeginn:**

#### **KI:**

Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
AMG-Menü  
Restliteranzeige  
Überprüfung Kilometerstand  
Softwareupdate Firmware KI

### **Comand NTG 4 und Audio 20:**

Nachlauf  
Firmwareupdate Z.B. Bluetooth Audiostreaming  
Umbau US/ECE  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung  
Schilderererkennung im COMAND NTG4  
Zurücksetzen Regional Code

### **APS50:**

Nachlauf  
Deaktivierung Comfort Telefonie  
Firmwareupdate  
Behebt Uhrzeit/Datum Fehler

### **Getriebe M-Modus:**

Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel  
M-Modus

### **Start-Stopp ECO:**

Last-Mode oder Deaktivierung

### **GLA (Schilderererkennung) Nachrüstung:**

Voraussetzung COMAND und Spurassistent  
Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen  
Aktivierung für alle Länder

### **Klimaanlage:**

7-Verstellmöglichkeiten  
Gebläsestärke im Auto Modus

### **Schiebedach:**

Antiwummer-Funktion  
Memory-Funktion

### **Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe:**

Entsprechende Codierung Basis EDW

### **Codierung Alarmanlage mit Schließrückmeldung:**

Entsprechende Codierung Werks-EDW

**Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung:**

Softwareupdate  
Öffnen und schließen per Fernbedienung  
Unabhängig von Zündungsstatus  
Tippfunktion des Tasters in der Fahrertür

**Heckleuchten Kombi u. Limo:**

Aktivierung der Sidemarker

**Heckwischerautomatik Kombi:**

Deaktivierung der automatischen Wischerfunktion des Heckwischers

**Nachtdesign des LED-TFL bei Halogenscheinwerfer:**

TFL gedimmt bei eingeschaltetem Abblendlicht

**PTS:**

akustische Meldung im gelben Bereich (ab.Modell 2010)  
Softwareupdate Firmware

**AMG:**

V-Max Aufhebung

**Nachrüstung Rückfahrkamera:**

Mopf Kamera mit dynamischen Linien

**Kleine Mopf (Farbtacho Headunit NTG 4.5, gab auch einige wenige mit NTG4) (Mitte 2011):**

**KI:**

Deaktivierung der Gurtwarnung  
Restreichweite  
Flashen auf Silberdesign  
AMG-Menü  
Restliteranzeige  
Überprüfung Kilometerstand

**Comand NTG 4 und Audio 20:**

Nachlauf  
Firmwareupdate z.B. Bluetooth Audiostreaming  
Umbau US/ECE  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung  
Schilderererkennung im COMAND NTG4  
Zurücksetzen Regional Code

**Comand NTG 4.5 und Audio 20:**

Nachlauf  
Firmwareupdate auf Generation 2 Silberdesign  
Comand akustischer POI Warner (Blitzerwarner)  
Firmwareupdate Audio20  
Umbau US/ECE  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung  
Zurücksetzen Regional Code

**APS50:**

Nachlauf  
Deaktivieren Comfort Telefonie  
Firmwareupdate  
Behebt Uhrzeit/Datum Fehler

**Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe:**

Entsprechende Codierung Basis EDW

**GLA (Schilderererkennung) Nachrüstung:**

Voraussetzung COMAND und Spurassistent  
Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen  
Aktivierung für alle Länder

**Heckleuchten Kombi und Limo:**

Aktivierung der Sidemarker

**Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung:**

Softwareupdate  
Öffnen und schließen per Fernbedienung  
Unabhängig von Zündungsstatus  
Tippfunktion des Tasters in der Fahrertür

**Klimaanlage:**

7-Verstellmöglichkeiten  
Gebälsestärke im Auto Modus

**Schiebedach:**

Antiwummer-Funktion  
Memory-Funktion

**Heckwischerautomatik Kombi:**

Deaktivierung des automatischen Wischen des Heckwischers

**PTS:**

akustische Meldung im gelben Bereich  
Softwareupdate Firmware

**Getriebe M-Modus:**

Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel  
M-Modus  
Softwareupdate

**Start-Stopp ECO:**

Last-Mode oder Deaktivierung

**Codierung Alarmanlage mit Schließrückmeldung:**

Entsprechende Codierung Werks-EDW

**AMG**

V-Max Aufhebung

**Nachrüstung Rückfahrkamera:**

Mopf Kamera mit dynamische Linien

**Mopf (Farbtacho 3-Tuben / Headunit NTG 4.5 u. 4.7):**

**KI:**

Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
AMG-Menü  
Restliteranzeige  
Überprüfung Kilometerstand  
Softwareupdate Firmware KI

**Comand NTG 4.5, NTG 4.7 und Audio 20:**

Nachlauf  
Firmwareupdate  
Umbau US/ECE  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung  
Zurücksetzen Regional Code

**GLA Nachrüstung:**

Voraussetzung COMAND und Spurassistent

**Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung:**

Softwareupdate  
Öffnen und schließen per Fernbedienung  
Unabhängig von Zündungsstatus  
Tippfunktion des Tasters in der Fahrertür

**Klimaanlage:**

7-Verstellmöglichkeiten  
Gebläsestärke im Auto Modus

**PTS:**

akustische Meldung im gelben Bereich  
Softwareupdate Firmware

**Getriebe M-Modus:**

Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel

**Start-Stopp ECO:**

Last-Mode oder Deaktivierung

**Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe:**

Entsprechende Codierung Basis EDW

**Codierung Alarmanlage mit Schließrückmeldung:**

Entsprechende Codierung Werks-EDW

**AMG:**

Vmax Aufhebung

**Nachrüstung Rückfahrkamera:**

Mopf Kamera mit dynamische Linien

**Mopf (Farbtacho 3-Tuben / Headunit NTG 5.1):**

**KI:**

Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
AMG-Menü (Beim 9-G werden nur Gänge 1-7 angezeigt)  
Restliteranzeige  
Überprüfung Kilometerstand  
Softwareupdate Firmware KI

**Comand NTG 5.1 und Audio 20 (Garmin):**

Nachlauf  
Firmwareupdate  
AMG-Menü  
Carplay (nur COMAND)  
Umbau US/ECE  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung  
Zurücksetzen Regional Code

**GLA Nachrüstung:**

Voraussetzung COMAND und Spurassistent

**Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung:**

Softwareupdate  
Öffnen und schließen per Fernbedienung  
Unabhängig von Zündungsstatus  
Tippfunktion des Tasters in der Fahrertür

**Klimaanlage:**

7-Verstellmöglichkeiten  
Gebläsestärke im Auto Modus

**Schiebedach:**

Antiwummer-Funktion  
Memory-Funktion

**Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe:**

Entsprechende Codierung Basis EDW

**Codierung Alarmanlage mit Schließrückmeldung:**

Entsprechende Codierung Werks-EDW

**Heckwischerautomatik Kombi:**

Deaktivierung des automatischen Wischen des Heckwischers

**PTS:**

akustische Meldung im gelben Bereich  
Softwareupdate Firmware

**Getriebe M-Modus:**

Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel  
Softwareupdate

**Start-Stopp ECO:**

Last-Mode oder Deaktivierung

**AMG:**

V-Max Aufhebung

**Nachrüstung Rückfahrkamera:**

Mopf Kamera mit dynamische Linien

Codierschmiede