

## Codierungen W447

### Ab Serienbeginn:

#### KI

AMG Menü  
Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
Zeigerwischen  
Reifendruck in Bar statt PSI

### Eco Start/Stopp

Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

### Comand NTG 5S2

Nachlauf  
Firmwareupdate  
AMG Startlogo  
Motordaten (Drehmoment, Leistung, Öltemperatur und Voltmeter)  
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.  
DVD Freischaltung per Software (Serienbeginn-Mopf)  
Zurücksetzen Regional Code

### Audio 447 (Vito)

Firmwareupdate  
RFK Aktivierung

### EDW Nachrüstung

Nachrüstung der Original Alarmanlage Code 551 für alle Fahrzeuge, nötige Komponenten sind vorhanden, reine Codierung.

### GLA (Verkehrszeichenassistent) Nachrüstung

Voraussetzung ist nicht mehr das COMAND, sondern nur der Spurassistent  
Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen  
Aktivierung für alle Länder  
Natürlich auch möglich die entsprechende Kamera nachzurüsten und dann zu aktivieren.

### IHC (Plus) (Fernlichtassistent) Nachrüstung

Voraussetzung ist die Kamera in der Frontscheibe und LED Scheinwerfer, stat. oder ILS.  
Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen

### AMG Tacho Nachrüstung

Ist natürlich Hardware nötig

### PTS

akustische Meldung im gelben Bereich  
Veränderungen Lautstärke und Frequenz

### ESP Automatik Feststellbremse

Deaktivieren der automatischen Feststellbremse

### TFL im Skandinavien-Style

Tagfahrlicht in Verbindung mit den Schlusslichtern

### **Tippsblinker**

Verändern der Tippsblinkerfunktion, von original 3 auf 4, 5, 6...

### **Fußraumbeleuchtung**

Verändern der ambienten Fußraumbeleuchtung (0-100%)

### **Auffindbeleuchtung**

Verändern Auffindbeleuchtung, z.B.

- incl. Abblendlicht
- deaktiviert nicht beim Öffnen der Tür
- Laufzeit Orientierungslicht usw.

### **Anpassung Verriegelungsquittierung**

Verändern der Blinkimpulse beim Ver-u. Entriegeln 1,2,3,4, ....

Codierschmiede